



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 505

---

### **ANCORA ACQUA NELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA: QUALI PROVVEDIMENTI SONO STATI ADOTTATI DAL CONCESSIONARIO PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE?**

presentata il 10 ottobre 2024 dal Consigliere Masolo

Premesso che in sede di risposta alla iri n. 487 del 3 giugno 2024<sup>1</sup>, con cui veniva denunciata l'ennesima infiltrazione d'acqua in una galleria della Superstrada Pedemontana Veneta, la Giunta regionale rispondeva che erano “[...] *in corso degli approfondimenti tecnici per esaminare le cause del fenomeno accaduto il 31 maggio scorso e risolvere la problematica, al fine di evitare il rischio che quanto accaduto possa ripetersi. Infatti, nella medesima giornata del 31 maggio gli uffici regionali competenti hanno prontamente richiesto al concessionario di notiziare con assoluta urgenza in merito a quanto accaduto e all'evolversi della situazione, nonché in merito ai provvedimenti tecnici e amministrativi messi in atto e/o progettati per risolvere la problematica e ripristinare il prima possibile la regolare circolazione stradale in condizioni di assoluta sicurezza, nonché a dare immediata e adeguata informazione all'utenza. Allo scopo, sono state, inoltre, avviate interlocuzioni con i collaudatori statici e tecnico-amministrativi competenti sulla galleria Malo. Analoghe interlocuzioni sono, inoltre, in corso con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che ha richiesto al concessionario un dettagliato rapporto. A breve, pertanto, il concessionario presenterà la documentazione tecnica con l'individuazione degli interventi da adottare nelle more e il costante monitoraggio della galleria da parte del concessionario per garantire la sicurezza della circolazione stradale*”.

Appreso che recentemente si è verificato un nuovo episodio, oggettivamente analogo a quello esposto nell'atto di sindacato ispettivo di cui in premessa.

---

<sup>1</sup> Pedemontana Veneta, cascata d'acqua dal soffitto di una galleria: quali verifiche?

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere

**interroga l'Assessore regionale alle infrastrutture**

per sapere di quali provvedimenti tecnici e amministrativi adottati è a conoscenza rispetto agli interventi adottati dal concessionario per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

---